


VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 2	Tellija viide :	Tellija :	Linn / maakond : TARTU	Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe)	Asukoht : Tänav
Kuupäev : 1.02.2019	Auto Nr.:	Operaator : Raino Mägilmet	Puhastatud :	Kaevuvahe kasutus :	Üldhinne :

Ilm : Temperatuur : Vaata. suund : Vastuvoolu Vaata. põhjus :	Kaardi Nr : Salv. Nr. : Salv. tüüp : Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev : K1 Alakaev : K2V KV pikkus : 0,68 m Toru tunnus :
---	--	---

Ehit. oluk. : Eksp. oluk. : Herm. oluk. : Veatuüp :	Kuju : Läbimõõt : 350 mm Materjal : Keraamika/savi Pinnatud :
--	--


Märkus :

1:50 m. T - % Tähelepanek
Hinne


0

0,5 m


0




0,68 m

Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe)	Kuupäev : 1.02.2019	Dokumendi Nr.: 2	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K1_K2V_5_135619_1_A.JPG, 00:00:00
0,5m, Uuringu algus



Pilt: K1_K2V_5_135704_2_A.JPG, 00:00:14
0,68m, Uuringu lõpp / läbimõõdu muutus