

Lisatud pildid



Vahelae konstruktsioonid (pildistatud 2009 teostatud remondi ajal)



Vahelae konstruktsioonid (pildistatud 2009 teostatud remondi ajal)



Välisseina seisukord (pildistatud 2009 teostatud remondi ajal)



Välisseina seisukord (pildistatud 2009 teostatud remondi ajal)



Põranda soojustamine (pildistatud 2009 teostatud remondi ajal)