

Ehitusloa taotlus nr 1711271/12203

Kuupäev 05.07.2018

Ehitustegevuse liik

Hoone,Mitteelamu,Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2,Laiendamine kuni 33%,Laiendamine

Taotleja

MERLE JUNOLAINEN (46403112747)

E-post merlejunolainen@gmail.com
Kontaktaadress Rae vald Vaida alevik Veesilma 2-6

Telefon +372 518 4001

Ehitusprojekti koostaja

OÜ RESTAURAATORPROJEKT (10166233)

Kontaktisik MERLE JUNOLAINEN (11.03.1964)
E-post merlejunolainen@gmail.com
Telefon +372518 4001

Omanik

WIPRE OÜ (11341052)

Kontaktisik VILLU PÕLDMÄE (28.01.1961)
E-post villu.poldmae@clik.ee
Kontaktaadress Harju maakond Assaku Karja tee 5

Telefon +372504 5377

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood 120658311
Ehitise nimetus lao- ja tootmishoone

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Rae vald, Assaku alevik, Karja tee 5

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
65301:001:2968	Harju maakond, Rae vald, Assaku alevik, Karja tee 5

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6581500.88	547391.39	2. 6581495.49	547373.75	3. 6581501.87	547371.68
4. 6581491.01	547336.68	5. 6581453.45	547348.41	6. 6581449.94	547336.62
7. 6581441.00	547339.26	8. 6581444.69	547350.98	9. 6581415.47	547359.93

X	Y	X	Y	X	Y
10. 6581431.33	547412.91	11. 6581500.88	547391.39		

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	4 380,6
Maapealse osa alune pind (m ²)	0
Maapealsete korruste arv	3
Maa-aluste korruste arv	0
Absoluutne kõrgus (m)	58,7
Kõrgus (m)	9,8
Pikkus (m)	79
Laius (m)	67,6
Sügavus (m)	0
Suletud netopind (m ²)	4 857,8
Kõetav pind (m ²)	3 722,1
Maht (m ³)	25 645
Maapealse osa maht (m ³)	25645
Üldkasutatav pind (m ²)	0
Tehnopind (m ²)	0

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12529	Muu laohoone		4857.8
KOKKU (m ²)			4857.8

Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	lokaalne, puurkaev
Kanaliseerimise liik	võrk
Soojusvarustuse liik	lokaalküte
Soojusallikas	katel, soojuspump, elektriõõseküte
Energiaallikas	vedelkütus, elekter, õhusoojus + elekter
Ventilatsiooni liik	sundsissepuhe ja -väljatõmme
Jahutussüsteemi liik	õhkjahutus ventilatsiooniga
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub

Täiendavad andmed

Liftide arv 0

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament, kannvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	metall, tellis, monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon, väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon

Välisseina välisviimistluse materjal	metall (seal hulgas plekk või profiilplekk)
Välisseina liik	profileeritud metall, mitmekihiline raudbetoonpaneel, mitmekihiline teraspaneel
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	plekkprofiil, terasferm või -tala, monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon
Vahelagede kandva osa materjal	terasferm või -tala, monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon
Katusekatte materjal	plekk

Mitteeluruumi andmed

Mitteeluruumi nr	Mitteeluruumi nimetus		Mitteeluruumi sissepääsu korrus	Mitteeluruumi pind (m ²)	Mitteeluruumi köetav pind (m ²)	Rõdude pind (m ²)
	Kasutamise otstarve	Gaasi-paigaldise olemasolu	Mitteeluruumi soojus-varustuse liik	Mitteeluruumi soojus-allikas	Mitteeluruumi energia-allikas	Aadress
	lao- ja tootmisruumid		1	4857.8	3722.1	
	muu laohoone	puudub	lokaalküte	katel, soojuspump, elektritseküte	vedelkütus, elekter, õhusoojus + elekter	Karja tee 5
	lao- ja tootmisruumid		1	4857.8	3722.1	
	muu laohoone	puudub	lokaalküte, kohtküte	katel, soojuspump, elektritseküte	vedelkütus, elekter, õhusoojus + elekter	Karja tee 5

Kokku mitteeluruumide pind (m²)

9715.6

Kokku mitteeluruume

2

Andmed riigilõivu tasumise kohta

Maksekorralduse nr	1618
Makse kuupäev	17.05.2017
Maksja	OÜ Restauraatorprojekt
Tasutud riigilõivu summa	250
Selgitus	Ehitusloa taotlus nr 1711271/12203 Hoone Lao- ja tootmishoone laiendamine (Harju maakond, Rae vald, Assaku alevik, Karja tee 5) ehitusluba

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
Laohoone ja tootmishoone ühendamine ning laiendamine	1703_EP_v02_Karjatee5_2017-05-17.bdoc	Ehitusprojekt	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_v02_Karjatee5_2017-05-17.zip	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_v02_Karjatee5_2017-05-17	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AA-0-01_Tiitel.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AA-0-02_v02_dok-nimekiri.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AA-1-01_Projekteerimistingimused-Nr1611802-03930.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AA-1-02_Koondvaade-laohoone.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AA-1-03_Koondvaade - tootmishoone.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AA-1-04_Geoalus.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AA-3-01_seletus.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AR-5-01_1Korrus.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AR-5-02_2ja3Korrus.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AR-6-01_VaadeAjaB.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AR-6-02_VaadeCjaD.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AR-6-03_Loige1-1ja2-2.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AR-7-01_Vundament.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
	1703_EP_AR-7-02_Sokkel.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt
1703_EP_AR-7-03_Plaan-ja-loige.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ	Restauraatorprojekt	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
Laohoone ja tootmishoone ühendamine ning laiendamine	1703_EP_AR-7-04_Teraskarkassi-3D.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AS-4-01_Asukoht.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AS-4-02_Situatsiooniskeem.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AS-4-03_Asend.pdf	Fail konteinerist	1703	17.05.2017	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_v05_Karjatee5_2018-07-05.bdoc	Ehitusprojekt	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_v05_Karjatee5_2018-07-05.zip	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_v05_Karjatee5_2018-07-05	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AA-0-01_Tiitel.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AA-0-02_v03_dok-nimekiri.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AA-1-01_Projekteerimistingimused-Nr1611802-03930.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AA-1-02_Koondvaade-laohoone.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AA-1-03_Koondvaade-tootmishoone.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AA-1-04_Geoalus.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AA-3-01_Seletus.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AR-5-01_1korrus.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AR-5-02_2-3korrus.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AR-6-01_VaadeA-B.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AR-6-02_VaatedC-D.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	1703_EP_AR-6-03_Loiked.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AR-7-01_Vundament.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AR-7-02_Sokkel.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AR-7-03_Plaan-ja-loige.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AR-7-04_Teraskarkassi-3D.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AS-4-01_Asukoht.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AS-4-02_Situatsiooniskeem.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_AS-4-03_Asend.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_TO-5-01_1korr-evakuatsioon.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_TO-5-02_2korr-evakuatsioon.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	
	1703_EP_TO-5-03_3korr-evakuatsioon.pdf	Fail konteinerist	1703	05.07.2018	OÜ Restauraatorprojekt	