



Sisepoole paindunud gradiiri välimise alumiinium profiilpleki painutamine sirgeks, kinnitamine kandekonstruktsiooni külge, avari käigus tekkinud rebendite ja aukude parandamine samaväärsel materjalidega. kinnitus ja ühendusdetailid ei tohi tekitada alumiiniumile elektrokeemilist korrosiooni. remonditav osa asub telgede 5-6 vahel