

Turba Põhikooli eksperthinnangu lisa 1. Vaated



Foto 1. Vaade vanale koolimaja osale.



Foto 2. Vaade vanale 1956 valminud osale.



Foto 3. Vaade vanale kooliosale.



Foto 4. Vaade tagafassaadile.



Foto 5. Vaade sisehoovist hoone tiivale.



Foto 6. Tagantvaade.



Foto 7. Vaade sisehoovile.



Foto 8. Vaade sisehoovile.



Foto 9. Vaade hoonete vahekoridorile.



Foto 10. Vaade vahekoridorile ja sissepääsule.



Foto 11. Vaade vahekoridorile sisehoovi poolt. Vihmaveetoru on olnud pikemat aega renni küljest lahti ja kahjustanud fassaadi.



Foto 12. Lahtine vihmaveetoru tuleb kiiremas korras remontida. Vajadusel välja vahetada defektsed detailid.



Foto 13. Vaade vahekoridori ja vana hoone liitumisele. Eemaldunud veetoru ja renniosa tuleb tagasi paigaldada.



Foto 14. Katuse servale tuleb paigaldada servaplekk. Kahjustunud laud tuleb välja vahetada sügavimmutusega laua vastu. Paigaldada uus renn ja äravoolutoru.



Foto 15. Üks läbijooksukohtadest on seina ääres kardina taga.



Foto 16. Läbijooksukoht tualettide juures nurgas.



Foto 17. Läbijooksukoht klassi laes.



Foto 18. Läbijooksu koht tualettide juures.



Foto 19. Läbijooksu koht koridori nurgas.



Foto 20. Vaade pööningule. Tulevikus võiks planeerid kogu pööningu uuesti soojustamist koos korraliku bituumentaurutõkke ja tuulesuunajate paigaldamisega ning pööningu ja seina soojustuse sidumisega. Enne seda tuleb katus saada veekindlaks. Pööningule võiks kaaluda ka valgustuse ja katuseakende paigaldamist.



Foto 21. Vaade pööningu laeluugist.



Foto 22. Alusroov on heas seisukorras.



Foto 23. Vaade pööningule.



Foto 24. Vaade pööningule.