

Ehitusluba nr 1712271/32918

Kuupäev 26.09.2017

Ehitusloa väljastaja

Tallinna Linnaplaneerimise Amet 75023823
VABADUSE VÄLJAK 7 15198 TALLINN
Telefon 640 4375 , e-post EHR@TALLINNLV.EE
ARVO RIKKINEN detailplaneeringute teenistuse direktor

Ehitise ja ehitamise andmed

Ehitise ja ehitamise andmed on toodud 5 lisas

Seotud dokumendi andmed

| | |
|---------|-------------------|
| Liik | Ehitusloa taotlus |
| Number | 1711271/05684 |
| Kuupäev | 12.09.2017 |

Esitatavad dokumendid

| Dokumendi nimetus | Faili nimi | Liik | Number | Kuupäev | Väljaandja | Märkus |
|---------------------------------|--|--|---------------|------------|------------|--------------------|
| | Registrisse_kandmata_hoone_energiaarvutusel_põhinev_energia_märgise_teadis_Nr_1711569/00767_Koondvaade.pdf | Registrisse kandmata hoone energiarvutusel põhinev energiamärgise teadis | 1711569/00767 | 28.03.2017 | | |
| | Registrisse_kandmata_hoone_energiaarvutusel_põhinev_energia_märgise_teadis_Nr_1711569/00768_Koondvaade.pdf | Registrisse kandmata hoone energiarvutusel põhinev energiamärgise teadis | 1711569/00768 | 28.03.2017 | | |
| | Ehitusloa_taotlus_Nr_1711271/05684_Koondvaade.pdf | | | 12.09.2017 | | |
| PRIISLE TEE 30//32 KORTERELAMUD | 00817_EP_v04_Priisle-30-32_2017-08-31.bdoc | Ehitusprojekt | PR 008/17 | 31.08.2017 | | Inseneriprojekt OÜ |
| | 00817_EP_AA-1-08_v04_TT-elektrilevi.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | | Inseneriprojekt OÜ |
| | 00817_EP_AA-1-09_v04_TT-Tallinna-Vesi.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | | Inseneriprojekt OÜ |
| | 00817_EP_AA-1-10_v04_TT-Telia.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | | Inseneriprojekt OÜ |
| | 00817_EP_AA-1-11_v04_TT-Telia-lisa1.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | | Inseneriprojekt OÜ |
| | 00817_EP_AA-1-12_v04_TT-Utilitas.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | | Inseneriprojekt OÜ |

| Dokumendi nimetus | Faili nimi | Liik | Number | Kuupäev | Väljaandja | Märkus |
|-------------------|--|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------|
| | 00817_EP_AA-1-13_v04_TT-Utilitas-lisa1.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-1-14_v04_lisaden droloogia.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-1-15_v04_haljastuse-seletus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-2-02_v04_KK-Utilitas.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-2-03_v04_KK-Elektrilevi.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-2-04_v04_KK-Telia.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-2-05_v04_KK-TV.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-3-01_v04_Koondseletuskiri.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-5-01_v04_POS1-esimene-korrus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-5-02_v04_POS1-teine-korrus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-5-03_v04_POS1-kolmas-korrus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-5-04_v04_POS1-katus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-5-05_v04_POS2-esimene-korrus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-5-06_v04_POS2-teine-korrus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-5-07_v04_POS2-kolmas-korrus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-5-08_v04_POS2-katus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-6-01_v04_POS1-vaated1-3.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |

| Dokumendi nimetus | Faili nimi | Liik | Number | Kuupäev | Väljaandja | Märkus |
|-------------------|---|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------|
| | 00817_EP_AR-6-02_v04_POS1-vaated4-6.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-6-03_v04_POS1-loiked.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-6-04_v04_POS2-vaated1-2.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-6-05_v04_POS2-vaated3-4.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-6-06_v04_POS2-loige.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-7-01_v04_situatsioon.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-7-02_v04_3dvisualiseering.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-7-03_v04_prygimaja.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AR-7-04_v04_manguv aljak.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-02_v04_Asendiskeem.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-03_v04_Asendip laanliikluskorraldus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-04_v04_Vertikaal.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-05_v04_Haljastus.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-06_v04_Ristloige1_2017-05-30.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-07_v04_Ristloige2_2017-05-30.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-08_v04_Vork_koond.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |

| Dokumendi nimetus | Faili nimi | Liik | Number | Kuupäev | Väljaandja | Märkus |
|-------------------|---|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------|
| | 00817_EP_AS-4-09_v04_SV-pikiprofiil-1.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-10_v04_SV-pikiprofiil-2.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-11_v04_Vee-profiilid.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-12_v04_Reovee-profiil1.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-13_v04_Reovee-profiil2.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-14_v04_Reovee-profiil3.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-15_v04_Sadevee-profiil1.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-16_v04_Sadevee-profiil2.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-17_v04_Sadevee-profiil3.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-18_v04_Kaevukellad.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-20_v04_POS1-veemoot.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-21_v04_POS2-veemoot.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-22_v04_Haljastus-asukoht.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-23_v04_Haljastus-olemasolev.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-24_v04_Ristloige3.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-27_v04_Paisumispadi-1.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-28_v04_Paisumispadi-2.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-29_v04_Paisumispadi-3.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |

| Dokumendi nimetus | Faili nimi | Liik | Number | Kuupäev | Väljaandja | Märkus |
|-------------------|--|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------|
| | 00817_EP_AS-4-30_v04_SV-kaev.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-31_v04_SV-kaevik.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-32_v04_SV-toestamine.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-33_v04_Vee-profiilid2.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-34_v04_Liivapudur.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-35_v03_SV-pikiprofiil-3.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AS-4-36_v04_Paisumispadi-4.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_EE-9-01_v04_POS1-Lahteandmed.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_EE-9-02_v04_POS1-Tulemused-kortrelamu.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_EE-9-03_v04_POS1-Tulemused-buroohoone.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_EE-9-04_v04_POS1-Energiamargis.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_EE-9-05_v04_POS2-Lahteandmed.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_EE-9-06_v04_POS2-Tulemused.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_EE-9-07_v04_POS2-Energiamargis.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_KV-5-01_v04_POS1-soojasolm.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_KV-5-02_v04_POS2-soojasolm.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-0-01_v04_Tiitellert.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |

| Dokumendi nimetus | Faili nimi | Liik | Number | Kuupäev | Väljaandja | Märkus |
|-------------------|--|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------|
| | 00817_EP_AA-0-02_v04_Doknimekiri.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-1-01_v04_DPpohijoonis.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-1-02_v04_Dendroloogia.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-1-03_v04_Geoloogias.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-1-04_v04_Liiklusmura-hinnang.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-1-05_v04_Radooni-uuring.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-1-06_v04_Geoloogia.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | 00817_EP_AA-1-07_v04_TT-elektrilevi.pdf | Fail konteinerist | PR 008/17 | 31.08.2017 | Inseneriprojekt OÜ | |
| | Priisle tee 30-32, arvamus.bdoc | Muu lisa | | 25.09.2017 | | |
| | Priisle tee 30-32, arvamus.bdoc | Muu lisa | | 25.09.2017 | | |

Märkus

Ehitise omanik on kohustatud esitama Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusosakonna ehituskontrolli ja kasutuslubade spetsialistile vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise ehitamise alustamist vormikohase teatise ehitamise alustamise kohta.

Kasutusloa taotlemisel esitada ehitusejärgne kontrollmöödistus vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 27. mai 2009 määruse nr 52 § 11 lõikele 5.

Enne ehitamise alustamist peab olema ehitamise aluseks olevale ehitusprojektile tehtud ehitusprojekti ekspertiis (EhS § 14 lõige 3 ja § 42 lõige 3 p 6.).

EHITUSTÖÖDE LÄBIVIIMISEL EI TOHI RIKKUDA TEISTELE ISIKUTELE KUULUVAID ASJAÕIGUSI.
EHITUSLUBA EI ANNA ÕIGUST EHITUSLOALE MÄRGITUD MAAÜKSUSE VÕI EHITISE OMANIKU LOATA EHITADA.

Tallinna Kommunaalameti kooskõlastatud lisatingimuste kohaselt peavad olema täidetud enne käesoleva projektiga lahendatud ehitistele kasutusloa taotlemist 08.05.2012 sõlmitud Lepingust nr 3-7/89 tulenevad kohustused. Detailplaneeringu järgsete avalikult kasutatavate teede kohta (koos välisvalgustuse ja sademevee ärajuhimise lahendamise) koostada ja esitada ehitusloa saamiseks eraldi ehitusprojekt. Projekteeritud sidekanalisatsiooni ja soojustorustiku ehitus Priisle tee 27 ja Priisle tee 22 kinnistutel saab toimuda nimetatud kinnistute omanike nõusolekul ja nende poolt esitatud tingimustel. Ehitustöid olemasolevate tehnoarajatiste kaitsevööndites võib teostada kaitsevööndiga ehitiste omanike nõusolekul ja nende poolt esitatud tingimustel. Täita võrguvaldajate arvamustes esitatud märkused ja kooskõlastuste tingimused.

LISA 1

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Rajatis, Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, Püstitamine, rajamine, paigaldamine

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood **220824136**
Ehitise nimetus **Ühisveevärgi torustik**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T2

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T4

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T6

| Katastritunnus | Katastriüksuse koha-aadress |
|----------------|---|
| 78401:101:2244 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T6 |
| 78403:308:0047 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T4 |
| 78403:308:0048 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T2 |

Ehitise koordinaadid

| X | Y | X | Y | X | Y |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1. 6590669.53 | 550904.93 | 2. 6590654.04 | 550910.00 | 3. 6590647.64 | 550907.02 |
| 4. 6590628.50 | 550935.29 | 5. 6590624.56 | 550944.15 | 6. 6590615.34 | 550997.85 |
| 7. 6590616.41 | 550999.31 | 8. 6590612.26 | 551022.21 | 9. 6590610.80 | 551021.94 |

Ehitise tehnilised andmed

Absoluutne kõrgus (m) 28,9
Pikkus (m) 147
Sügavus (m) 1,9

Kasutamise otstarve ja pinnad

| Kood | Kasutamise otstarve | Eluruumide pind (m ²) | Mitteeluruumide pind (m ²) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| 22121 | Magistraalveetorustik | | |
| KOKKU (m ²) | | | |

Elektrisüsteemi liik puudub
Veevarustuse liik puudub
Kanaliseerimise liik puudub
Soojusvarustuse liik puudub

| | |
|---|--------|
| Soojusallikas | puudub |
| Energiaallikas | puudub |
| Ventilatsiooni liik | puudub |
| Jahutussüsteemi liik | puudub |
| Võrgu- või mahutigaasi olemasolu | puudub |

Konstruksioonid ja materjalid

| | |
|--|--------|
| Vundamendi liik | puudub |
| Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal | puudub |
| Välisseina välisviimistluse materjal | puudub |
| Välisseina liik | puudub |
| Katuste ja katuselagede kandva osa materjal | puudub |
| Vahelagede kandva osa materjal | puudub |
| Katusekatte materjal | puudub |

LISA 2

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Hoone,Elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone,Jah,Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2,Püstitamine, rajamine

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood **120814204**
Ehitise nimetus **Äri- ja eluhoone**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 30

| Katastritunnus | Katastriüksuse koha-aadress |
|----------------|---|
| 78401:101:2243 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 30 // 32 |

Ehitise koordinaadid

| X | Y | X | Y | X | Y |
|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 1. 6590583.50 | 551018.81 | 2. 6590570.92 | 551016.47 | 3. 6590570.89 | 551016.62 |
| 4. 6590569.23 | 551016.31 | 5. 6590567.78 | 551024.11 | 6. 6590569.44 | 551024.42 |
| 7. 6590568.74 | 551028.21 | 8. 6590567.08 | 551027.90 | 9. 6590566.19 | 551032.47 |
| 10. 6590567.82 | 551032.84 | 11. 6590567.31 | 551035.01 | 12. 6590565.70 | 551034.55 |
| 13. 6590564.57 | 551038.49 | 14. 6590563.19 | 551042.36 | 15. 6590564.76 | 551042.98 |
| 16. 6590564.31 | 551044.09 | 17. 6590562.75 | 551043.45 | 18. 6590560.89 | 551047.53 |
| 19. 6590562.41 | 551048.28 | 20. 6590561.86 | 551049.35 | 21. 6590560.36 | 551048.57 |
| 22. 6590558.02 | 551052.70 | 23. 6590559.45 | 551053.57 | 24. 6590558.20 | 551055.52 |
| 25. 6590556.81 | 551054.59 | 26. 6590554.13 | 551058.33 | 27. 6590551.79 | 551061.19 |
| 28. 6590553.06 | 551062.27 | 29. 6590551.45 | 551064.09 | 30. 6590550.25 | 551062.90 |
| 31. 6590546.56 | 551066.56 | 32. 6590547.71 | 551067.81 | 33. 6590545.89 | 551069.41 |
| 34. 6590544.79 | 551068.13 | 35. 6590541.50 | 551070.73 | 36. 6590538.08 | 551073.15 |
| 37. 6590539.01 | 551074.54 | 38. 6590535.79 | 551076.64 | 39. 6590534.87 | 551075.22 |
| 40. 6590530.49 | 551078.08 | 41. 6590531.41 | 551079.50 | 42. 6590530.30 | 551080.22 |
| 43. 6590529.38 | 551078.80 | 44. 6590524.99 | 551081.66 | 45. 6590525.92 | 551083.08 |
| 46. 6590525.75 | 551083.19 | 47. 6590532.74 | 551093.91 | 48. 6590538.84 | 551089.93 |
| 49. 6590543.87 | 551086.73 | 50. 6590546.75 | 551084.77 | 51. 6590547.24 | 551085.52 |
| 52. 6590549.75 | 551083.78 | 53. 6590549.21 | 551083.04 | 54. 6590551.00 | 551081.73 |
| 55. 6590560.04 | 551073.64 | 56. 6590562.33 | 551071.15 | 57. 6590564.42 | 551068.67 |
| 58. 6590566.98 | 551065.34 | 59. 6590568.76 | 551062.79 | 60. 6590569.51 | 551063.30 |
| 61. 6590571.15 | 551060.73 | 62. 6590570.38 | 551060.26 | 63. 6590571.78 | 551057.91 |
| 64. 6590574.03 | 551053.65 | 65. 6590576.92 | 551047.02 | 66. 6590578.61 | 551042.16 |
| 67. 6590579.97 | 551037.22 | 68. 6590580.84 | 551037.43 | 69. 6590581.50 | 551034.46 |
| 70. 6590580.62 | 551034.28 | 71. 6590583.50 | 551018.81 | | |

| | |
|--|---------|
| Ehitisealune pind (m ²) | 1 260 |
| Maapealse osa alune pind (m ²) | 1 260 |
| Maapealsete korruste arv | 3 |
| Maa-aluste korruste arv | 0 |
| Absoluutne kõrgus (m) | 43,3 |
| Kõrgus (m) | 11 |
| Pikkus (m) | 83,2 |
| Laius (m) | 46 |
| Sügavus (m) | 0 |
| Suletud netopind (m ²) | 2 793,4 |
| Kõetav pind (m ²) | 2 793,4 |
| Maht (m ³) | 11 660 |
| Maapealse osa maht (m ³) | 11660 |
| Üldkasutatav pind (m ²) | 426,7 |
| Tehnopind (m ²) | 8.4 |

Kasutamise otstarve ja pinnad

| Kood | Kasutamise otstarve | Eluruumide pind (m ²) | Mitteeluruumide pind (m ²) |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1596.8 | |
| 12339 | Muu teenindushoone | | 761.5 |
| KOKKU (m ²) | | 1596.8 | 761.5 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Elektrisüsteemi liik | võrk, lokaalne: päikeseenergial põhinev |
| Veevarustuse liik | võrk |
| Kanalisatsiooni liik | võrk |
| Soojusvarustuse liik | kaugküte |
| Ventilatsiooni liik | sundsissepuhe ja -väljatõmme, soojustagastusega ventilatsioon |
| Jahutussüsteemi liik | puudub |
| Võrgu- või mahutigaasi olemasolu | puudub |

Täiendavad andmed

Liftide arv 3

Konstruksioonid ja materjalid

| | |
|---|--|
| Vundamendi liik | madalvundament |
| Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal | monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon, väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon |
| Välisseina välisviimistluse materjal | keraamiline tellis, betoon, krohv |
| Välisseina liik | väike- või suurplokk (vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon jms) |
| Katuste ja katuselagede kandva osa materjal | monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon |
| Vahelagede kandva osa materjal | monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon |
| Katusekatte materjal | bituumen või PVC plaat või rullmaterjal |

Eluruumi andmed

| Eluruumi nr | Eluruumi sissepääsu korrus | Eluruumi tubade arv | Eluruumi pind (m ²) | Eluruumi kõetav pind (m ²) | Eluruumi köökide arv | Eluruumi avatud köökide arv | Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m ²) |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|
| | Gaasi-paigaldise olemasolu | Pesemis-võimalus | Tualett | Soojus-varustuse liik | Soojus-allikas | Energia-allikas | Aadress |
| 9 | 2 | 2 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 10 | 2 | 4 | 75.9 | 75.9 | 0 | 1 | 12.4 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 11 | 2 | 1 | 34.1 | 34.1 | 0 | 1 | 7.2 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 12 | 2 | 2 | 50.6 | 50.6 | 0 | 1 | 5.3 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 13 | 2 | 3 | 57.7 | 57.7 | 0 | 1 | 7.6 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 14 | 3 | 2 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 15 | 3 | 4 | 75.9 | 75.9 | 0 | 1 | 12.4 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 16 | 3 | 1 | 34.1 | 34.1 | 0 | 1 | 7.2 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 17 | 3 | 2 | 50.6 | 50.6 | 0 | 1 | 5.3 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 18 | 3 | 3 | 57.7 | 57.7 | 0 | 1 | 7.6 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 25 | 2 | 4 | 70.1 | 70.1 | 0 | 1 | 7 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 26 | 2 | 2 | 49.5 | 49.5 | 0 | 1 | 7.4 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 27 | 2 | 2 | 50.1 | 50.1 | 0 | 1 | 7.1 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |

| Elu- ruumi nr | Eluruumi sisse- pääsu korrus | Eluruumi tubade arv | Eluruumi pind (m ²) | Eluruumi kõetav pind (m ²) | Eluruumi köökide arv | Eluruumi avatud köökide arv | Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m ²) |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---|
| | Gaasi- paigaldise olemasolu | Pesemis- võimalus | Tualett | Soojus- varustuse liik | Soojus- allikas | Energia- allikas | Aadress |
| 28 | 2 | 2 | 48.9 | 48.9 | 0 | 1 | 6 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 29 | 2 | 4 | 70.8 | 70.8 | 0 | 1 | 8.1 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 30 | 3 | 4 | 70.1 | 70.1 | 0 | 1 | 7 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 31 | 3 | 2 | 49.5 | 49.5 | 0 | 1 | 7.4 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 32 | 3 | 2 | 50.1 | 50.1 | 0 | 1 | 7.1 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 33 | 3 | 2 | 48.9 | 48.9 | 0 | 1 | 6 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 34 | 3 | 4 | 70.8 | 70.8 | 0 | 1 | 8.1 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 42 | 2 | 3 | 57.7 | 57.7 | 0 | 1 | 5.6 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 43 | 2 | 2 | 49.3 | 49.3 | 0 | 1 | 7.7 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 44 | 2 | 3 | 59.9 | 59.9 | 0 | 1 | 8.1 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 45 | 2 | 4 | 79.8 | 79.8 | 0 | 1 | 8.1 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 46 | 3 | 3 | 57.7 | 57.7 | 0 | 1 | 5.6 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |

| Eluruumi nr | Eluruumi sissepääsu korrus | Eluruumi tubade arv | Eluruumi pind (m ²) | Eluruumi köetav pind (m ²) | Eluruumi köökide arv | Eluruumi avatud köökide arv | Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m ²) |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|
| | Gaasi-paigaldise olemasolu | Pesemis-võimalus | Tualett | Soojus-varustuse liik | Soojus-allikas | Energia-allikas | Aadress |
| 47 | 3 | 2 | 49.3 | 49.3 | 0 | 1 | 7.7 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 48 | 3 | 3 | 59.9 | 59.9 | 0 | 1 | 8.1 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 49 | 3 | 4 | 79.8 | 79.8 | 0 | 1 | 8.1 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 30 |

Kokku eluruumide pind (m²) 1596.8

Kokku eluruume 28

Mitteeluruumi andmed

| Mitte-eluruumi nr | Mitteeluruumi nimetus | | Mitte-eluruumi sissepääsu korrus | Mitte-eluruumi pind (m ²) | Mitte-eluruumi köetav pind (m ²) | Rõdude pind (m ²) |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| | Kasutamise otstarve | Gaasi-paigaldise olemasolu | Mitte-eluruumi soojus-varustuse liik | Mitte-eluruumi soojus-allikas | Mitte-eluruumi energia-allikas | Aadress |
| 1 | mitteeluruum | | 1 | 33.1 | 33.1 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 2 | mitteeluruum | | 1 | 33.1 | 33.1 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 3 | mitteeluruum | | 1 | 42.4 | 42.4 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 4 | mitteeluruum | | 1 | 33.8 | 33.8 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 5 | mitteeluruum | | 1 | 31.3 | 31.3 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |

| Mitte- eluruumi nr | Mitteeluruumi nimetus | | Mitte- eluruumi sissepääsu korrus | Mitte- eluruumi pind (m ²) | Mitte- eluruumi kõetav pind (m ²) | Rõdude pind (m ²) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | Kasutamise otstarve | Gaasi- paigaldise olemasolu | Mitte- eluruumi soojus- varustuse liik | Mitte- eluruumi soojus- allikas | Mitte- eluruumi energia- allikas | Aadress |
| 6 | mitteeluruum | | 1 | 29.8 | 29.8 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 7 | mitteeluruum | | 1 | 34.9 | 34.9 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 8 | mitteeluruum | | 1 | 33.6 | 33.6 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 19 | mitteeluruum | | 1 | 44.6 | 44.6 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 20 | mitteeluruum | | 1 | 33.2 | 33.2 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 21 | mitteeluruum | | 1 | 32 | 32 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 22 | mitteeluruum | | 1 | 32.7 | 32.7 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 23 | mitteeluruum | | 1 | 48.9 | 48.9 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 24 | mitteeluruum | | 1 | 45.4 | 45.4 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 35 | mitteeluruum | | 1 | 33.2 | 33.2 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 36 | mitteeluruum | | 1 | 35 | 35 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 37 | mitteeluruum | | 1 | 33.5 | 33.5 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |

| Mitte- elu- ruumi nr | Mitteeluruumi nimetus | | Mitte- eluruumi sissepääsu korrus | Mitte- eluruumi pind (m ²) | Mitte- eluruumi kõetav pind (m ²) | Rõdude pind (m ²) |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | Kasutamise otstarve | Gaasi- paigaldise olemasolu | Mitte- eluruumi soojus- varustuse liik | Mitte- eluruumi soojus- allikas | Mitte- eluruumi energia- allikas | Aadress |
| 38 | mitteeluruum | | 1 | 33.9 | 33.9 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 39 | mitteeluruum | | 1 | 36.5 | 36.5 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 40 | mitteeluruum | | 1 | 43.7 | 43.7 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |
| 41 | mitteeluruum | | 1 | 36.9 | 36.9 | |
| | muu teenindushoone | puudub | kaugküte | | | Priisle tee 30 |

Kokku mitteeluruumide pind (m²) **761.5**

Kokku mitteeluruume **21**

LISA 3

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Rajatis, Liin (sidekaabel, mis ühendab lõpp-punkti ühenduspunktiga), Püstitamine, rajamine, paigaldamine

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood **220824134**
Ehitise nimetus **Sidekaabel**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 27
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T2
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T4
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T6

| Katastritunnus | Katastriüksuse koha-aadress |
|----------------|---|
| 78403:308:0910 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 27 |
| 78403:308:0047 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T4 |
| 78403:308:0048 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T2 |
| 78401:101:2244 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T6 |

Ehitise koordinaadid

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| X | Y | X | Y | X | Y |
| 1. 6590687.68 | 551017.19 | 2. 6590678.02 | 551023.26 | 3. 6590611.79 | 551013.73 |

Ehitise tehnilised andmed

Absoluutne kõrgus (m) 29,9
Pikkus (m) 77,8
Sügavus (m) 0,7

Kasutamise otstarve ja pinnad

| Kood | Kasutamise otstarve | Eluruumide pind (m ²) | Mitteeluruumide pind (m ²) |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 22131 | Side, raadio või televisiooni magistraalne õhu- või kaabelülekanaliin või süsteem | | |
| KOKKU (m ²) | | | |

Elektrisüsteemi liik puudub
Veevarustuse liik puudub
Kanaliseerimise liik puudub

| | |
|---|--------|
| Soojusvarustuse liik | puudub |
| Soojusallikas | puudub |
| Energiaallikas | puudub |
| Ventilatsiooni liik | puudub |
| Jahutussüsteemi liik | puudub |
| Võrgu- või mahutigaasi olemasolu | puudub |

Konstruksioonid ja materjalid

| | |
|--|--------|
| Vundamendi liik | puudub |
| Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal | puudub |
| Välisseina välisviimistluse materjal | puudub |
| Välisseina liik | puudub |
| Katuste ja katuselagede kandva osa materjal | puudub |
| Vahelagede kandva osa materjal | puudub |
| Katusekatte materjal | puudub |

Märkus

Võrguteenuse osakonna kooskõlastatud lisatingimuste kohaselt tuleb tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Kooskõlastus kehtib 1 aasta.

Tallinna Keskkonnaameti kooskõlastatud lisatingimuste kohaselt mitte näha ette uut kõrghaljastust olemasoleva puudegrupi nr 24 võrade alla ega sisse. Juhul kui tekib vajadus puudegrupist nr 24 likvideerida täiendavalt kõrghaljastust, tuleb teostada täiendav dendroloogiline hinnang ja asendusistutuse arvutus.

AS Utilitas Tallinn kooskõlastatud lisatingimuste kohaselt tuleb ehitustööd teostada AS Utilitas Tallinn järelevalve all. Enne tööde algust ja tagasitäite algust kutsuda kohale meie esindaja tel: 6107453. Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m soojutrasist.

Aktsiaselts Tallinna Vesi kooskõlastatud lisatingimused on lisatud eraldi failina.

Ehitusluba kui haldusakti on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates ehitusloa teatavaks tegemisest.

LISA 4

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Rajatis,Auditikohustuslik surveseade, sh soojustorustik,Püstitamine, rajamine, paigaldamine,Muu rekonstrueerimine

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood **220830957**
Ehitise nimetus **Kaugküttetorustik**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 22

| Katastritunnus | Katastriüksuse koha-aadress |
|----------------|---|
| 78403:308:0035 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 22 |
| 78401:101:2244 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee T6 |

Ehitise koordinaadid

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| X | Y | X | Y | X | Y |
| 1. 6590584.34 | 550988.52 | 2. 6590588.40 | 550994.96 | 3. 6590586.31 | 550996.35 |
| 4. 6590588.44 | 550999.55 | | | | |

Ehitise tehnilised andmed

Pikkus (m) 27

Kasutamise otstarve ja pinnad

| Kood | Kasutamise otstarve | Eluruumide pind (m ²) | Mitteeluruumide pind (m ²) |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| 22223 | Kaugküttetorustik | | |
| KOKKU (m ²) | | | |

| | |
|----------------------------------|--------|
| Elektrisüsteemi liik | puudub |
| Veevarustuse liik | puudub |
| Kanalisatsiooni liik | puudub |
| Soojusvarustuse liik | puudub |
| Soojusallikas | puudub |
| Energiaallikas | puudub |
| Ventilatsiooni liik | puudub |
| Jahutussüsteemi liik | puudub |
| Võrgu- või mahutigaasi olemasolu | puudub |

Konstruksioonid ja materjalid

| | |
|---|--------|
| Vundamendi liik | puudub |
| Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal | puudub |
| Välisseina välisviimistluse materjal | puudub |
| Välisseina liik | puudub |
| Katuste ja katuselagede kandva osa materjal | puudub |
| Vahelagede kandva osa materjal | puudub |
| Katusekatte materjal | puudub |

LISA 5

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Hoone, Elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone, Jah, Ehitisealuse pinnaga üle 60 m², Püstitamine, rajamine

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood **120814205**
Ehitise nimetus **Eluhoone**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 32

| Katastritunnus | Katastriüksuse koha-aadress |
|----------------|---|
| 78401:101:2243 | Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Priisle tee 30 // 32 |

Ehitise koordinaadid

| X | Y | X | Y | X | Y |
|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 1. 6590552.58 | 551001.29 | 2. 6590547.60 | 551002.96 | 3. 6590546.09 | 550998.45 |
| 4. 6590537.15 | 551001.44 | 5. 6590535.16 | 551002.18 | 6. 6590532.17 | 551003.59 |
| 7. 6590529.37 | 551005.33 | 8. 6590527.27 | 551006.93 | 9. 6590524.54 | 551009.53 |
| 10. 6590521.73 | 551013.06 | 11. 6590519.09 | 551017.86 | 12. 6590517.89 | 551021.09 |
| 13. 6590517.16 | 551024.17 | 14. 6590516.68 | 551027.49 | 15. 6590516.60 | 551030.65 |
| 16. 6590518.08 | 551055.11 | 17. 6590522.77 | 551054.82 | 18. 6590523.10 | 551060.14 |
| 19. 6590535.67 | 551051.89 | 20. 6590534.35 | 551030.19 | 21. 6590534.43 | 551028.41 |
| 22. 6590535.11 | 551025.55 | 23. 6590538.23 | 551020.92 | 24. 6590541.31 | 551018.85 |
| 25. 6590543.14 | 551018.16 | 26. 6590549.87 | 551015.91 | 27. 6590552.58 | 551001.29 |

Ehitise tehnilised andmed

| | |
|--|-------|
| Ehitisealune pind (m ²) | 1 120 |
| Maapealse osa alune pind (m ²) | 1 120 |
| Maapealsete korruste arv | 3 |
| Maa-aluste korruste arv | 0 |
| Absoluutne kõrgus (m) | 43 |
| Kõrgus (m) | 11 |
| Pikkus (m) | 57,6 |
| Laius (m) | 33,5 |
| Sügavus (m) | 0 |
| Suletud netopind (m ²) | 1 444 |
| Kõetav pind (m ²) | 1 444 |
| Maht (m ³) | 9 500 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Maapealse osa maht (m ³) | 9500 |
| Üldkasutatav pind (m ²) | 270,1 |
| Tehnopind (m ²) | 15.3 |

Kasutamise otstarve ja pinnad

| Kood | Kasutamise otstarve | Eluruumide pind (m ²) | Mitteeluruumide pind (m ²) |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 11222 | Muu kolme või enama korteriga elamu | 1158.6 | |
| KOKKU (m ²) | | 1158.6 | |

| | |
|----------------------------------|---|
| Elektrisüsteemi liik | võrk, lokaalne: päikeseenergiaal põhinev |
| Veevarustuse liik | võrk |
| Kanalisatsiooni liik | võrk |
| Soojusvarustuse liik | kaugküte |
| Ventilatsiooni liik | sundsissepuhe ja -väljatõmme, soojustagastusega ventilatsioon |
| Jahutussüsteemi liik | puudub |
| Võrgu- või mahutigaasi olemasolu | puudub |

Täiendavad andmed

Liftide arv 0

Konstruksioonid ja materjalid

| | |
|---|--|
| Vundamendi liik | madalvundament |
| Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal | monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon, väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon |
| Välisseina välisviimistluse materjal | keraamiline tellis, betoon, krohv |
| Välisseina liik | väike- või suurplokk (vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon jms) |
| Katuste ja katuselagede kandva osa materjal | monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon |
| Vahelagede kandva osa materjal | monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon |
| Katusekatte materjal | bituumen või PVC plaat või rullmaterjal |

| Elu- ruumi nr | Eluruumi sisse- pääsu korrus | Eluruumi tubade arv | Eluruumi pind (m ²) | Eluruumi kõetav pind (m ²) | Eluruumi köökide arv | Eluruumi avatud köökide arv | Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m ²) |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---|
| | Gaasi- paigaldise olemasolu | Pesemis- võimalus | Tualett | Soojus- varustuse liik | Soojus- allikas | Energia- allikas | Aadress |
| 1 | 2 | 4 | 75.2 | 75.2 | 0 | 1 | 28.5 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 2 | 2 | 2 | 43.6 | 43.6 | 0 | 1 | 37.3 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 3 | 2 | 2 | 51.6 | 51.6 | 0 | 1 | 21.5 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 4 | 3 | 4 | 75.2 | 75.2 | 0 | 1 | 6.6 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 5 | 3 | 2 | 43.6 | 43.6 | 0 | 1 | 11.8 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 6 | 3 | 2 | 51.6 | 51.6 | 0 | 1 | 5.6 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 7 | 2 | 3 | 61.8 | 61.8 | 0 | 1 | 23.4 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 8 | 2 | 2 | 43 | 43 | 0 | 1 | 43.8 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 9 | 2 | 2 | 43.2 | 43.2 | 0 | 1 | 43.5 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 10 | 2 | 3 | 63.5 | 63.5 | 0 | 1 | 21.4 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 11 | 3 | 3 | 61.8 | 61.8 | 0 | 1 | 7.3 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 12 | 3 | 2 | 43 | 43 | 0 | 1 | 10.3 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 13 | 3 | 2 | 43.2 | 43.2 | 0 | 1 | 13.9 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 14 | 3 | 3 | 63.5 | 63.5 | 0 | 1 | 6 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------|-------------|----------|---|---|----------------|
| 15 | 2 | 2 | 43.4 | 43.4 | 0 | 1 | 20.7 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 16 | 2 | 1 | 31.2 | 31.2 | 0 | 1 | 25.8 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 17 | 2 | 4 | 76.7 | 76.7 | 0 | 1 | 41.4 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 18 | 2 | 2 | 46.1 | 46.1 | 0 | 1 | 4.4 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 19 | 3 | 2 | 43.4 | 43.4 | 0 | 1 | 5.8 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 20 | 3 | 1 | 31.2 | 31.2 | 0 | 1 | 7.9 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 21 | 3 | 4 | 76.7 | 76.7 | 0 | 1 | 10 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |
| 22 | 3 | 2 | 46.1 | 46.1 | 0 | 1 | 4.4 |
| | puudub | vann/dušš | vesiklosett | kaugküte | | | Priisle tee 32 |

Kokku eluruumide pind
(m²) **1158.6**
Kokku elurume **22**