



VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 3	Tellija viide:	Tellija:	Linn / maakond: TARTU	Tänav: Sepa tn.(vsra-tähe)	Asukoht: Tänav
Kuupäev: 1.02.2019	Auto Nr.:	Operaator: Raino Mägimets	Puhastatud:	Kaevuvahe kasutus:	Üldhinne: 3

Ilm: Temperatuur: Vaata. suund: Allavoolu Vaata. põhjus:	Kaardi Nr.: Salv. Nr.: Salv. tüüp: Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev: K2 Alakaev: K3 KV pikkus: 25,61 m Toru tunnus:
--	--	---

Ehit. oluk.: Eksp. oluk.: Herm. oluk.: Veatüüp: toru tõus kivistis	Kuju: Läbimõõt: 350 mm Materjal: Keraamika/savi Pinnatud:
--	--

Märkus:

1:210 m. T - % Tähelepanek
Hinne


Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe)	Kuupäev : 1.02.2019	Dokumendi Nr.: 3	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K2_K3_5_135917_1_A.JPG, 00:00:00
 0,9m, Uuringu algus



Pilt: K2_K3_5_135959_2_A.JPG, 00:00:22
 4,17m, Muud tähelepanekud / kivistis

Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe)	Kuupäev : 1.02.2019	Dokumendi Nr.: 3	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K2_K3_5_140042_3_A.JPG, 00:00:52
 11,56m, Muud tähelepanekud / kivistis



Pilt: K2_K3_5_140118_4_A.JPG, 00:01:18
 15,24m, Muud tähelepanekud / kivistis

Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe)	Kuupäev : 1.02.2019	Dokumendi Nr.: 3	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------




Pilt: K2_K3_5_140211_5_A.JPG, 00:02:04
 25,61m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 3

Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: **Sepa tn.(vsra-tähe)**Kuupäev: **1.02.2019**Vaatleja: **Raino Mägitets**Toru kuju: Toru kõrgus: **350,00** Toru laius: **0,00**Kat. A: **0,04**Kat. B: **0,06**Kat. C: **0,1**

ET	Läbivajumised	F-toru	Isepuh.kat.
1	0,1706	0,0068	B

Sepa tn.(vasara-tähe) // Lehekülg: 5