


VAATLUSRAPORT

| | | | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Raporti Nr.: 8 | Tellija viide: | Tellija: | Linn / maakond: TARTU | Tänav: Sepa tn.(vsra-tähe) | Asukoht: Tänav |
| Kuupäev: 8.02.2019 | Auto Nr.: | Operaator: Raino Mägilmet | Puhastatud: | Kaevuvahe kasutus: | Üldhinne: 3 |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Ilm: | Kaardi Nr.: | Ülakaev: |
| Temperatuur: | Salv. Nr.: | Alakaev: |
| Vaat. suund: Vastuvoolu | Salv. tüüp: | KV pikkus: 41,87 m |
| Vaat. põhjus: | Vaatlusmeetod: KS60DB | Toru tunnus: |

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Ehit. oluk.: | Kuju: |
| Eksp. oluk.: | Läbimõõt: 250 mm |
| Herm. oluk.: | Materjal: Keraamika/savi |
| Veatüüp: | Pinnatud: |

Märkus:

1:330 m. T - % Tähelepanek
Hinne


0



1 m

0



3,17 m

0



16,59 m

0



17,72 m

3



41,83 m


0

Fotod

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| Linn : TARTU | Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe) | Kuupäev : 8.02.2019 | Dokumendi Nr.: 8 | Toru tunnus : |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|




Pilt: K1''V_K2'V'_8_133934_1_A.JPG, 00:00:00
1m, Uuringu algus




Pilt: K1''V_K2'V'_8_134005_2_A.JPG, 00:00:19
3,17m, Toru läbimõõdu muutus

Fotod

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| Linn : TARTU | Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe) | Kuupäev : 8.02.2019 | Dokumendi Nr.: 8 | Toru tunnus : |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|




Pilt: K1`V_K2`V_8_134104_3_A.JPG, 00:01:07
16,59m, Toru läbimõõdu muutus



Pilt: K1`V_K2`V_8_134140_4_A.JPG, 00:01:31
17,72m, Kohtremont Kl. 11 , E Auk on paigatud

Fotod

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| Linn : TARTU | Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe) | Kuupäev : 8.02.2019 | Dokumendi Nr.: 8 | Toru tunnus : |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|



Pilt: K1'V_K2'V_8_134358_5_A.JPG, 00:03:37
 41,83m, Toru läbimõõdu muutus



Pilt: K1'V_K2'V_8_134436_6_A.JPG, 00:04:02
 41,87m, Uuring katkestatud

Kaevuvahe: 8


Koht:

Vaatlus: 1

Tänav: **Sepa tn.(vsra-tähe)**

Kuupäev: **8.02.2019**

Vaatleja: **Raino Mägitets**



Toru kuju: Toru kõrgus: **250,00** Toru laius: **0,00**

Kat. A: **0,04**

Kat. B: **0,06**

Kat. C: **0,1**

| ET | Läbivajumised | F-toru | Isepuh.kat. |
|----------|---------------|----------|-------------|
| 1 | 0 | 0 | A |