

VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 5	Tellija viide:	Tellija:	Linn / maakond: TARTU	Tänav: Sepa tn.(vsra-tähe)	Asukoht: Tänav
Kuupäev: 4.02.2019	Auto Nr.:	Operaator: Raino Mägimets	Puhastatud:	Kaevuvahe kasutus:	Üldhinne: 3


Ilm: Temperatuur: Vaata. suund: Allavoolu Vaata. põhjus:	Kaardi Nr.: Salv. Nr.: Salv. tüüp: Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev: K3 Alakaev: K4 KV pikkus: 14,46 m Toru tunnus:
--	--	---

Ehit. oluk.: Eksp. oluk.: Herm. oluk.: Veatuüp: praod; läbivajum.	Kuju: Läbimõõt: 350 mm Materjal: Keraamika/savi Pinnatud:
---	--

Märkus:

1:120 m. T - % Tähelepanek

Hinne



0




0,9 m

3



4,91 m

0



14,46 m

Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe)	Kuupäev : 4.02.2019	Dokumendi Nr.: 5	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------




Pilt: K3_K4_5_082135_1_A.JPG, 00:00:00
0,9m, Uuringu algus



Pilt: K3_K4_5_082205_2_A.JPG, 00:00:16
4,91m, C Vorkpragu Kl. 12

Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Sepa tn.(vsra-tähe)	Kuupäev : 4.02.2019	Dokumendi Nr.: 5	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K3_K4_5_082315_3_A.JPG, 00:01:20
 14,46m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 5


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: **Sepa tn.(vsra-tähe)**

Kuupäev: **4.02.2019**

Vaatleja: **Raino Mägitets**



F-vajumine

A B C D

Arvutatud kõrgus

Toru (joonis)

Kat. A

Kat. B

Kat. C

Väljas A

Väljas B

Väljas C

Toru kuju: Toru kõrgus: **350,00** Toru laius: **0,00**

Kat. A: **0,04**

Kat. B: **0,06**

Kat. C: **0,1**

ET

1,2

Läbivajumised

0,2087

F-toru

0,0178

Isepuh.kat.

C

Sepa tn.(vasara-tähe) // Lehekülj: 4