

VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 1	Tellija viide:	Tellija:	Linn / maakond: TARTU	Tänav: Tammsaare tn.	Asukoht: Tänav
Kuupäev: 13.02.2019	Auto Nr.:	Operaator: Raino Mägilmet	Puhastatud:	Kaevuvahe kasutus:	Üldhinne: 3


Ilm: Temperatuur: Vaata. suund: Allavoolu Vaata. põhjus:	Kaardi Nr.: Salv. Nr.: Salv. tüüp: Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev: K1 Alakaev: K2 KV pikkus: 15,61 m Toru tüüp:
--	--	---

Ehit. oluk.: Eksp. oluk.: Herm. oluk.: Veatuüp:	Kuju: Läbimõõt: 300 mm Materjal: Keraamika/savi Pinnatud:
--	--

Märkus:

1:135 m. T - % Tähelepanek

Hinne



0



0,9 m



15,61 m

0

Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Tammsaare tn.	Kuupäev : 13.02.2019	Dokumendi Nr.: 1	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K1_K2_1_091537_1_A.JPG, 00:00:00
 0,9m, Uuringu algus



Pilt: K1_K2_1_091724_2_A.JPG, 00:01:36
 15,61m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 1


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: **Tammsaare tn.**

Kuupäev: **13.02.2019**

Vaatleja: **Raino Mägitets**



Toru kuju: Toru kõrgus: **300,00** Toru laius: **0,00**

Kat. A: **0,04**

Kat. B: **0,06**

Kat. C: **0,1**

ET	Läbivajumised	F-toru	Isepuh.kat.
1	0,1893	0,0129	B