

VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 2	Tellija viide :	Tellija :	Linn / maakond : TARTU	Tänav : Tammsaare tn.	Asukoht : Tänav
Kuupäev : 13.02.2019	Auto Nr.:	Operaator : Raino Mägimets	Puhastatud :	Kaevuvahe kasutus :	Üldhinne : 2


Ilm : Temperatuur : Vaad. suund : Vastuvoolu Vaad. põhjus :	Kaardi Nr : Salv. Nr. : Salv. tüüp : Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev : K2 Alakaev : K3V KV pikkus : 49,01 m Toru tunnus :
---	--	--

Ehit. oluk. : Eksp. oluk. : Herm. oluk. : Veatüüp :	Kuju : Läbimõõt : 300 mm Materjal : Keraamika/savi Pinnatud :
--	--

Märkus :

1:390 m. T - % Tähelepanek


Hinne



0



0,9 m



45,39 m



49,01 m

1

0

Fotod


Linn :
TARTU

Tänav :
Tammsaare tn.


Kuupäev :
13.02.2019

Dokumendi Nr.:
2

Toru tunnus :



Pilt: K2_K3V_3_093339_1_A.JPG, 00:00:00
0,9m, Uuringu algus



Pilt: K2_K3V_3_093540_2_A.JPG, 00:01:49
45,39m, A Pikipragu Kl. 12

Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Tammsaare tn.	Kuupäev : 13.02.2019	Dokumendi Nr.: 2	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K2_K3V_3_093600_3_A.JPG, 00:02:04
 49,01m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 2


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: **Tammsaare tn.**

Kuupäev: **13.02.2019**

Vaatleja: **Raino Mägitets**



F-vajumine

A B C D

Arvutatud kõrgus

Toru (joonis)

Kat. A

Kat. B

Kat. C

Väljas A

Väljas B

Väljas C

Toru kuju: Toru kõrgus: **300,00** Toru laius: **0,00**

Kat. A: **0,04**

Kat. B: **0,06**

Kat. C: **0,1**

ET

1

Läbivajumised

0

F-toru

0

Isepuh.kat.

A