


## VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: <b>3</b>	Tellija viide:	Tellija:	Linn / maakond: <b>TARTU</b>	Tänav: <b>Tammsaare tn.</b>	Asukoht: <b>Tänav</b>
Kuupäev: <b>13.02.2019</b>	Auto Nr.:	Operaator: <b>Raino Mägilmet</b>	Puhastatud:	Kaevuvahe kasutus:	Üldhinne: <b>3</b>

Ilm:	Kaardi Nr.:	Ülakaev: <b>K3</b>
Temperatuur:	Salv. Nr.:	Alakaev: <b>K4</b>
Vaat. suund: <b>Allavoolu</b>	Salv. tüüp:	KV pikkus: <b>50,96 m</b>
Vaat. põhjus:	Vaatlusmeetod: <b>KS60DB</b>	Toru tunnus:

Ehit. oluk.:	Kuju:
Eksp. oluk.:	Läbimõõt: <b>300 mm</b>
Herm. oluk.:	Materjal: <b>Keraamika/savi</b>
Veatüüp: <b>praod; tõus</b>	Pinnatud:

Märkus:

**1:405 m. T - % Tähelepanek**
**Hinne**


0




0,9 m

2



31,81 m

2



46,12 m

0




50,96 m

## Fotod

Linn : <b>TARTU</b>	Tänav : <b>Tammsaare tn.</b>	Kuupäev : <b>13.02.2019</b>	Dokumendi Nr.: <b>3</b>	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K3\_K4\_3\_094335\_1\_A.JPG, 00:00:00  
 0,9m, Uuringu algus



Pilt: K3\_K4\_3\_094505\_2\_A.JPG, 00:01:17  
 31,81m, A Pikipragu Kl. 06



## Fotod

Linn : <b>TARTU</b>	Tänav : <b>Tammsaare tn.</b>	Kuupäev : <b>13.02.2019</b>	Dokumendi Nr.: <b>3</b>	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K3\_K4\_3\_094600\_3\_A.JPG, 00:02:05  
 46,12m, A Pikipragu Kl. 06



Pilt: K3\_K4\_3\_094635\_4\_A.JPG, 00:02:34  
 50,96m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 3


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: **Tammsaare tn.**

Kuupäev: **13.02.2019**

Vaatleja: **Raino Mägitets**



Toru kuju: Toru kõrgus: **300,00** Toru laius: **0,00**

Kat. A: **0,04**

Kat. B: **0,06**

Kat. C: **0,1**

ET	Läbivajumised	F-toru	Isepuh.kat.
<b>1,5</b>	<b>0,8309</b>	<b>0,0249</b>	<b>C</b>