


VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 4	Tellija viide:	Tellija:	Linn / maakond: TARTU	Tänav: Tammsaare tn.	Asukoht: Tänav
Kuupäev: 13.02.2019	Auto Nr.:	Operaator: Raino Mägilmet	Puhastatud:	Kaevuvahe kasutus:	Üldhinne: 1

Ilm: Temperatuur: Vaata. suund: Allavoolu Vaata. põhjus:	Kaardi Nr.: Salv. Nr.: Salv. tüüp: Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev: K4 Alakaev: K5 KV pikkus: 20,46 m Toru tunnus:
--	--	---

Ehit. oluk.: Eksp. oluk.: Herm. oluk.: Veatuüp:	Kuju: Läbimõõt: 300 mm Materjal: Keraamika/savi Pinnatud:
--	--

Märkus:

1:165 m. T - % Tähelepanek
Hinne


0



0,9 m



20,46 m

0

Fotod

 Linn :
TARTU

 Tänav :
Tammsaare tn.

 Kuupäev :
13.02.2019

 Dokumendi Nr.:
4

Toru tunnus :


 Pilt: K4_K5_4_100142_1_A.JPG, 00:00:00
 0,9m, Uuringu algus

 Pilt: K4_K5_4_100248_2_A.JPG, 00:00:52
 20,46m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 4


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: **Tammsaare tn.**

Kuupäev: **13.02.2019**

Vaatleja: **Raino Mägitets**



Toru kuju: Toru kõrgus: **300,00** Toru laius: **0,00**

Kat. A: **0,04**

Kat. B: **0,06**

Kat. C: **0,1**

ET	Läbivajumised	F-toru	Isepuh.kat.
1	0,1294	0,0066	B