

## VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: <b>5</b>	Tellija viide:	Tellija:	Linn / maakond: <b>TARTU</b>	Tänav: <b>Tammsaare tn.</b>	Asukoht: <b>Tänav</b>
Kuupäev: <b>13.02.2019</b>	Auto Nr.:	Operaator: <b>Raino Mägilmet</b>	Puhastatud:	Kaevuvahe kasutus:	Üldhinne: <b>2</b>


Ilm: Temperatuur: Vaata. suund: <b>Vastuvoolu</b> Vaata. põhjus:	Kaardi Nr.: Salv. Nr.: Salv. tüüp: Vaatlusmeetod: <b>KS60DB</b>	Ülakaev: <b>K5</b> Alakaev: <b>K6</b> KV pikkus: <b>27,88 m</b> Toru tunnus:
---	--	---

Ehit. oluk.: Eksp. oluk.: Herm. oluk.: Veatuüp:	Kuju: Läbimõõt: <b>300 mm</b> Materjal: <b>Keraamika/savi</b> Pinnatud:
--	--

Märkus:

1:225 m. T - % Tähelepanek

Hinne



0



0,9 m

3



8,98 m

0



27,88 m

## Fotod


Linn :  
**TARTU**

Tänav :  
**Tammsaare tn.**

Kuupäev :  
**13.02.2019**

Dokumendi Nr.:  
**5**

Toru tunnus :



Pilt: K5\_K6\_5\_140206\_1\_A.JPG, 00:00:00  
0,9m, Uuringu algus



Pilt: K5\_K6\_5\_140247\_2\_A.JPG, 00:00:27  
8,98m, C Vörkpragu Kl. 12

## Fotod

Linn : <b>TARTU</b>	Tänav : <b>Tammsaare tn.</b>	Kuupäev : <b>13.02.2019</b>	Dokumendi Nr.: <b>5</b>	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------




Pilt: K5\_K6\_5\_140352\_3\_A.JPG, 00:01:23  
 27,88m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 5

Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: **Tammsaare tn.**Kuupäev: **13.02.2019**Vaatleja: **Raino Mägitets**Toru kuju: Toru kõrgus: **300,00** Toru laius: **0,00**Kat. A: **0,04**Kat. B: **0,06**Kat. C: **0,1**

ET

**1**

Läbivajumised

**0,0268**

F-toru

**0,001**

Isepuh.kat.

**A**