

VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 6	Tellija viide:	Tellija:	Linn / maakond: TARTU	Tänav: Tammsaare tn.	Asukoht: Tänav
Kuupäev: 13.02.2019	Auto Nr.:	Operaator: Raino Mägilmet	Puhastatud:	Kaevuvahe kasutus:	Üldhinne: 3


Ilm: Temperatuur: Vaata. suund: Allavoolu Vaata. põhjus:	Kaardi Nr.: Salv. Nr.: Salv. tüüp: Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev: K6 Alakaev: K7 KV pikkus: 30,68 m Toru tunnus:
--	--	---

Ehit. oluk.: Eksp. oluk.: Herm. oluk.: Veatuüp: lähivajum.	Kuju: Läbimõõt: 300 mm Materjal: Keraamika/savi Pinnatud:
--	--

Märkus:

1:255 m. T - % Tähelepanek

Hinne



0



0,9 m

2



5,68 m



30,68 m

0

Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Tammsaare tn.	Kuupäev : 13.02.2019	Dokumendi Nr.: 6	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------




Pilt: K6_K7_6_141327_1_A.JPG, 00:00:00
 0,9m, Uuringu algus



Pilt: K6_K7_6_141358_2_A.JPG, 00:00:17
 5,68m, A Pikipragu Kl. 12

Fotod

Linn : TARTU	Tänav : Tammsaare tn.	Kuupäev : 13.02.2019	Dokumendi Nr.: 6	Toru tunnus :
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K6_K7_6_141514_3_A.JPG, 00:01:26
 30,68m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 6


Vaatlus: 1

Koht:

Tänav: **Tammsaare tn.**

Kuupäev: **13.02.2019**

Vaatleja: **Raino Mägitets**



Toru kuju: Toru kõrgus: **300,00** Toru laius: **0,00**

Kat. A: **0,04**

Kat. B: **0,06**

Kat. C: **0,1**

ET

1

Läbivajumised

0,3217

F-toru

0,0108

Isepuh.kat.

B