

## VAATLUSRAPORT

|                               |                |                                     |                                 |                                |                          |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Raporti Nr.:<br><b>7</b>      | Tellija viide: | Tellija:                            | Linn / maakond:<br><b>TARTU</b> | Tänav:<br><b>Tammsaare tn.</b> | Asukoht:<br><b>Tänav</b> |
| Kuupäev:<br><b>13.02.2019</b> | Auto Nr.:      | Operaator:<br><b>Raino Mägimets</b> | Puhastatud:                     | Kaevuvahe kasutus:             | Üldhinne:<br><b>2</b>    |

|                                  |                                 |                              |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Ilm:                             | Kaardi Nr.:                     | Ülakaev:<br><b>K7</b>        |
| Temperatuur:                     | Salv. Nr.:                      | Alakaev:<br><b>K8</b>        |
| Vaat. suund:<br><b>Allavoolu</b> | Salv. tüüp:                     | KV pikkus:<br><b>12,21 m</b> |
| Vaat. põhjus:                    | Vaatlusmeetod:<br><b>KS60DB</b> | Toru tunnus:                 |

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Ehit. oluk.: | Kuju:                              |
| Eksp. oluk.: | Läbimõõt:<br><b>300 mm</b>         |
| Herm. oluk.: | Materjal:<br><b>Keraamika/savi</b> |
| Veatüüp:     | Pinnatud:                          |

|         |
|---------|
| Märkus: |
|---------|

1:50 m. T - % Tähelepanek


Hinne

**K7** 0,00 Uuringu algus

0



-12,21 m



-2,83 m



0 m

## Uuringuraport,lk.2

|                                |          |                            |                                      |              |                         |
|--------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Kuupäev :<br><b>13.02.2019</b> | Tellija: | Ilm :                      | Operaator :<br><b>Raino Mägimets</b> | Töönumber :  | Kaevuvahe :<br><b>7</b> |
| Uuringu põhjus :               | Auto :   | Kaamera :<br><b>KS60DB</b> | Kaevuvahe kasutus :                  | Puhastatud : | Hinne :                 |

1:50

m.

%

Tähelepanek

Hinne



**K8**

## Fotod

|                        |                                 |                                |                            |               |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| Linn :<br><b>TARTU</b> | Tänav :<br><b>Tammsaare tn.</b> | Kuupäev :<br><b>13.02.2019</b> | Dokumendi Nr.:<br><b>7</b> | Toru tunnus : |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|



Pilt: K7\_K8\_7\_142658\_1\_A.JPG, 00:01:17  
 -12,21m, Uuringu lõpp



Pilt: K7\_K8\_7\_142600\_1\_A.JPG, 00:00:30  
 -2,83m, A Pikipragu Kl. 06

## Fotod

|                        |                                 |                                |                            |               |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| Linn :<br><b>TARTU</b> | Tänav :<br><b>Tammsaare tn.</b> | Kuupäev :<br><b>13.02.2019</b> | Dokumendi Nr.:<br><b>7</b> | Toru tunnus : |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|



Pilt: K7\_K8\_7\_142508\_1\_A.JPG, 00:00:00  
 0m, Uuringu algus

