

Ehitusluba nr 1912271/31059

Kuupäev 29.10.2019

Ehitustegevuse liik

Hoone,Mitteelamu,Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2,Ümberehitamine,Kompleksne rekonstrueerimine

Ehitusloa väljastaja

Lüganuse Vallavalitsus 77000223
Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee 20, 43199
Telefon 332 1320 , e-post valitsus@lyganuse.ee
ENNO SAARMETS ehitusnõunik

Seotud dokumendi andmed

Liik	Ehitusloa taotlus
Number	1911271/15006
Kuupäev	14.10.2019

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood	102013856
Ehitise nimetus	rahvamaja

Märkus

Lüganuse Vallavalitsuse 23.10.2019 korraldus nr 649

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Varja küla, Varja rahvamaja

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
43701:002:0321	Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Varja küla, Varja rahvamaja

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6589256.92	675740.24	2. 6589253.48	675727.52	3. 6589234.80	675732.50
4. 6589232.86	675725.22	5. 6589221.24	675728.32	6. 6589226.54	675748.15
7. 6589256.92	675740.24				

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	499,7
Maapealse osa alune pind (m ²)	499,7
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	0

Absoluutne kõrgus (m)	57,8
Kõrgus (m)	9,9
Pikkus (m)	31,3
Laius (m)	20,6
Sügavus (m)	0
Suletud netopind (m ²)	638,1
Kõetav pind (m ²)	632,5
Maht (m ³)	3 619
Maapealse osa maht (m ³)	3619
Üldkasutatav pind (m ²)	619,4
Tehnopind (m ²)	18.7

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12111	Hotell, motell, külalistemaja		309.2
12139	Muu toitlustushoone		328.9
KOKKU (m ²)			638.1

Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	lokaalne, puurkaev
Kanaliseerimise liik	lokaalne, puhasti
Soojusvarustuse liik	lokaalküte
Soojusallikas	katel
Energiaallikas	vedelkütus, küttegaas, mahuti, tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt), päikeseenergia
Ventilatsiooni liik	soojustagastusega ventilatsioon
Jahutussüsteemi liik	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	olemas

Täiendavad andmed

Liftide arv 1

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	looduslik kivi, monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon, puit
Välisseina välisviimistluse materjal	puit (vooder), krohv
Välisseina liik	vahetäitega sõrestik, looduslik kivi, väike- või suurplokki (vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon jms)
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	puit
Vahelagede kandva osa materjal	monteeritav raudbetoon, puit
Katusekatte materjal	katusekivi

Mitte-eluruumi nr	Mitteeluruumi nimetus		Mitte-eluruumi sissepääsu korrus	Mitte-eluruumi pind (m ²)	Mitte-eluruumi köetav pind (m ²)	Rõdude pind (m ²)
	Kasutamise otstarve	Gaasi-paigaldise olemasolu	Mitte-eluruumi soojus-varustuse liik	Mitte-eluruumi soojus-allikas	Mitte-eluruumi energia-allikas	Aadress
	toitlustus- ja majutushoone		1	638.1	632.5	
	muu toitlustushoone, hotell, motell, külalistemaja	olemas	lokaalküte	katel	vedelkütus, küttegaas, mahuti, tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)	Varja rahvamaja

Kokku mitteeluruumide pind (m²)

638.1

Kokku mitteeluruume

1

Esitatavad dokumendid

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
Varja rahvamaja ümberehitamine	Energiaarvutuse I_põhinev_energia-märgise_teatis_Nr_1911566/00583_Koondvaade.asice	Energiaarvutuse I põhinev energia-märgise teatis	1911566/00583	07.08.2019		
	Energiaarvutuse I_põhinev_energia-märgise_teatis_Nr_1911566/00583_Koondvaade.asice			14.10.2019		
	1903_EP_v03.asice	Ehitusprojekt	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AA-0-01_v03_tiielleht.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AA-0-02_v03_doksisukord.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AA-3-03_v03_seletuskiri.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AR-5-06_1k-lammutus.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
1903_EP_AR-5-07_v03_1k-plaan.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild		

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	1903_EP_AR-5-08_v03_2k-plaan.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AR-5-09_v03_pooning.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AR-5-10_katuse-plaan.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AR-6-11_v03_vaated-pohjast+lounast.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AR-6-12_vaated-idast+laanest.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AR-6-13_v03_loige-1-1.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AR-6-14_loige-2-2.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AS-4-04_asendiskee m.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_AS-4-05_v02_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_TO-5-15_v03_1k-evak-plaan.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
	1903_EP_TO-5-16_v03_2k-evak-plaan.pdf	Fail konteinerist	1903-EP	11.10.2019	OÜ Bitterbuild	
Korraldus	Luganuse_Valla valitsuse_23.10.2019_korraldus_nr_649.pdf	Muu lisa	649	23.10.2019	Luganuse Vallavalitsus	